

ALCANTARILLADOS URBANOS CONSTRUIDOS Y/O AMPLIADOS Y/U OPTIMIZADOS

CODIGO META DE PRODUCTO: SP3MP3

PRODUCTO: ALCANTARILLADOS CONSTRUIDOS, ALCANTARILLADOS AMPLIADOS, ALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS

Acciones realizadas:

Se están subsanando las respectivas observaciones entregadas por la ventanilla Departamental la Reformulación No.1 del proyecto **“CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO (TOLIMA)”** el proyecto actualmente se encuentra suspendido con un avance del 80%.

From: Julián Alberto Toro Sánchez <ingenierojuliantoro@gmail.com>
Sent: Sunday, December 12, 2021 12:59:43 PM
To: orlando arana osuna <aranaorlando@yahoo.es>; ingnelsontorres@gmail.com <ingnelsontorres@gmail.com>; gerencia@edat.gov.co <gerencia@edat.gov.co>; Dirección Técnica Edat <direccion_tecnica.edat@gmail.com>; william alberto Marín López <wili-alber@hotmail.com>; Julián Toro <jotatorronteras@hotmail.com>
Subject: Documentos reformulación Plan Maestro Alcantarillado Ataco Tolima

Buen día;

Adjunto remito documentos de la reformulación No. 01 del proyecto de Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del área urbana del municipio de Ataco Tolima.

Queda pendiente por entregar el componente presupuestal.

 [Reformulación Ataco.rar](#)

--
Cordial saludo

Julián Alberto Toro Sánchez

Se realizó subsanación a las observaciones de la lista de chequeo del área estructural para su revisión:

Memorias de Cálculo y los planos del Pozo Séptico y el Viaducto de San Antonio

Fwd: Fase 1 alcantarillado San Antonio - componente estructural

----- Mensaje reenviado -----

De: Gerencia EDAT <gerencia@edat.gov.co>

Fecha: El lun, nov. 8, 2021 a la(s) 3:22 p. m.

Asunto: Fwd: Fase 1 alcantarillado San Antonio - componente estructural

Para: RICARDO ANDRES CALDERON <yentanillatolima@gmail.com>, <yentanillaunica@tolima.gov.co>Cc: <monica.riosg18@gmail.com>, <direccion_tecnica.edat@gmail.com>

Buenas tardes

Atendiendo las observaciones de la lista de chequeo del área estructural se envían los siguientes documentos para su revisión:

Memorias de Cálculo y los planos del Pozo Séptico y el Viaducto de San Antonio.

REVISIÓN TÉCNICA (ESTRUCTURAL)	
Evaluador:	JULIAN RAMIREZ PALMA
DISEÑO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES	NO
POZO SEPTICO (SECTOR ORIENTAL Y NORORIENTAL): PLANOS PLANO D 100 ESTA DESGUARDADO EN LAS ZAPATAS EN EL EJE IR. FALTA INDICAR EL RETUERVO DE LA TOTALIDAD DE LAS ZAPATAS DE LOS 2 SECTORES. MEMORIAS: FALTA FIRMA MEMORIAS DE CALCULO POR CALCULISTA ESTRUCTURAL. FALTA ANEXAR MEMORIA DE RESPONSABILIDAD. FALTA ANEXAR DATOS DE ENTRADA AL MODELO ESTRUCTURAL. FALTA ANEXAR CÓDIGO DE LOS ELEMENTOS SIN ENTRADA POR EL. MODELO ESTRUCTURAL: SOLAMENTE ESTRELLA DE LOS ELEMENTOS.	SI
PLANTA DE TRATAMIENTO (PTA) EXISTENTE: SE ANEXAN PLANOS PERO NO SE ANEXAN MEMORIAS DE CALCULO.	NO
REACTOR UASB: SE ANEXAN PLANOS PERO NO SE ANEXAN MEMORIAS DE CALCULO.	NO
ALMADEROS: SE ANEXAN PLANOS PERO NO SE ANEXAN MEMORIAS DE CALCULO. LOS PLANOS TENDRÁN QUE IR FIRMANDOS POR CALCULISTA DEL PROYECTO, NO TIENEN FIRMA.	NO
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (REQUISITO 9 A. 18.)	NO
INDICAR CLARAMENTE EL DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ANALISIS EN MEMORIAS DE CALCULO Y PLANOS DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA FARTA EXISTENTE Y OPTIMIZADA.	NO

Cordialmente,

Ing. Civil Mónica Ríos García
Esp. Aguas y Saneamiento Ambiental

Cordialmente,

**GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN**
Directora Técnica de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial